La construction des piéces pour les chards F.S. a toutes les problematique de la production de piéces F.S. avec l'adjonction de la «Criticalité» due à les parties sollectées de mouvement.

La réalisation de ces piéces comporte l'utilisation de machines appropriées (LASER) et l'enlevé des surfaces que sont modifiées mécaniquement de chaleur.

{phocagallery view=category|categoryid=16|imageshadow=shadow1|displaybuttons=1}